MODO DE USO CAJONES INDUSTRIA Y AGRICULTURA

Para un buen uso de los contenedores seguir las siguientes indicaciones.

JCOPLASTIC IBÉRICA 2000 S.L.
Industria de Contenedores Plásticos

JCOPLASTIC IBÉRICA 2000 S.L.
Industria de Contenedores Plásticos

Jcoplastic Ibérica 2000 S.L.
Carretera Castellón km 207,8
50740 Fuentes de Ebro
Zaragoza, España

Colocación de las horquillas en la carretilla



Colocar las horquillas junto a las patas del contenedor disminuye las probabilidades de que se mueva la carga y vuelque el contenedor.

Transporte con carretilla

Durante el transporte con carretilla, la carga siempre debe ir inclinada hacia el operador para evitar riesgos de caídas.

Transporte con carretilla

Presionar o forzar los contenedores contra superficies verticales puede dañarlos, por ello es preferible depositarlo en superficie lisa.

Transporte con carretilla

Por motivos de seguridad, no es aconsejable que la carga rebase la altura del mástil de la carretilla.

Transporte con carretilla

En la carga de contenedores, la horquilla no debe sobresalir más allá de la superficie de los contenedores cargados

Almacenaje



Para minimizar el riesgo de accidentes por derribos de columnas de contenedores, es preferible apilarlos en superficies llanas niveladas, evitando suelos rugosos en la medida de lo posible. Es primordial que todos los contenedores encajen entre sí para que la columna no se desestabilice.